



## ❑ ห้ามเผาไร้อ้อย

นายสุชน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย เกษตรกรมักเผาไร้อ้อย โดยเฉพาะก่อนตัดส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล กฟผ.จึงอยากขอความร่วมมือไม่ให้ชาวไร้อ้อยจุดไฟเผาไร้อ้อยและเผาวัชพืชในพื้นที่ใกล้เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะควันเขม่าที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในพื้นที่ได้